第27卷 第1期

腐蚀科学与防护技术

2015年1月

CORROSION SCIENCE AND PROTECTION TECHNOLOGY

Vol.27 No.1

Jan. 2015

核电站蒸汽发生器传热管用 Inconel 合金在高温高压水中的腐蚀行为研究

汪 峰 1,2 Thomas M. Devine3

- 1. 国核 (北京) 科学技术研究院核电燃料与材料研究所 北京 100029;
 - 2. 国家能源核级锆材研发中心 北京 100029;
- 3. Department of Material Science and Engineering, University of California, Berkeley, CA 94720, USA

摘要:研究了核电站蒸汽发生器传热管用合金材料在模拟压水堆一回路水环境中形成的腐蚀氧化膜,首次获得了原位振动光谱。Inconel 600 合金的拉曼谱中存在 3 个峰,540 和 610 cm⁻¹拉曼峰源自于表面生成的 Cr_2O_3 氧化膜,670 cm⁻¹峰对应于表面生成的 $FeCr_2O_4$ 尖晶石产物,随着电位的增加,670 cm⁻¹峰的相对强度显著增强。Inconel 690 合金的表面氧化膜由 Cr_2O_3 构成,不含 NiO 或尖晶石成份。Inconel 600 合金发生应力腐蚀开裂 (SCC) 的敏感性与其表面氧化膜的变化存在关联性。Inconel 690 合金尚未发现 SCC 现象,这与其表面生成的稳定的氧化膜有关。

关键词:高温高压水 蒸汽发生器传热管 因科镍合金 腐蚀行为

中图分类号: TG172.82 文献标识码: A 文章编号: 1002-6495(2015)01-0019-06

Corrosion Behavior of Inconel Alloys of Nuclear Power Steam Generator Tube in High-temperature and High-pressure Water

WANG Feng^{1,2}, Thomas M. Devine³

- 1. Division of Nuclear Materials and Fuel, State Nuclear Power Research Institute, Beijing 100029, China;
- 2. National Energy R&D Center of Nuclear Grade Zirconium Materials, Beijing 100029, China;
- 3. Department of Material Science and Engineering, University of California, Berkeley, CA 94720, USA

Abstract: In this study, we have acquired *in-situ* vibrational spectra of oxides formed on inconel alloys of steam generator tube in simulated primary water (PW) of pressurized water reactor (PWR). There are three Raman peaks for the oxidized Inconel 600. The peaks at 540 and 610 cm⁻¹ are attributed to a formation of Cr₂O₃, and 670 cm⁻¹ peak is corresponding to FeCr₂O₄ spinel. As the potential increases, the relative intensity of 670 cm⁻¹ peak increases. The surface film of Inconel 690 consisted of Cr₂O₃ solely. Stress corrosion cracking (SCC) of Inconel 600 is correlating with the changing of its surface film. A stable surface film formed on Inconel 690 might be responsible for its excellent SCC resistance.

Key words: high-temperature and high-pressure water, steam generator tube, Inconel alloy, corrosion behavior

定稿日期:2014-10-17

作者简介: 汪峰, 男, 1977年生, 博士

通讯作者:汪峰, E-mail: wangfeng7@snptc.com.cn, 研究方向为核电材料腐蚀

DOI: 10.11903/1002.6495.2014.279



1 前言

Inconel 600 合金是一种耐高温抗腐蚀的工程材 料[1]。合金中Ni的含量不少于72%,高的Ni含量使 其具有较好的抗氯离子应力腐蚀开裂的能力[2], Cr 含量约为14%~17%,因此在高温氧化环境中的耐腐 蚀能力较强^[3]。Inconel 600 合金的力学性能和加工 性能优异,广泛应用于化工生产、食品加工四、热处 理、核电蒸汽发生器的等。

Inconel 690 是另一种重要的镍基合金,其Cr含 量为27%~31%,在苛性溶液以及高温环境中具有良 好的抗腐蚀能力^[6]。Inconel 690 合金具有较好的蠕 变-断裂强度、金属学稳定性、韧性、以及可加工能 力,有优良的抗高温高压水应力腐蚀开裂能力四,应 用于蒸汽发生器传热管、管支撑板、以及其它核电站 关键部件材料[8]。

在过去的几十年中, Inconel 600 合金被用作压 水堆核电站蒸汽发生器传热管的标准材料,但是, Inconel 600 合金容易发生应力腐蚀开裂问题 (SCC),对核电站的安全性造成很大威胁¹⁹¹。应力腐 蚀开裂与合金材料的表面氧化膜有关,Scott^[10]提出 了Inconel 600 合金的内氧化机制。与Inconel 600 合 金相比, Inconel 690 合金表现出较好的抗应力腐蚀 开裂的能力[11]。目前,在使用Inconel 690合金作为 蒸汽发生器传热管材料的核电站中,尚未发现 Inconel 690 合金应力腐蚀开裂的问题。

应力腐蚀开裂敏感性与表面生成氧化膜密切相 关。Flis^[12]研究了低碳钢在硝酸盐溶液中的SCC现 象,发现,当表面生成γ-Fe₂O₃时,材料具有较高的 SCC速率;而当表面生成Fe₃O₄氧化膜时,隔断了裂 纹生长,SCC被阻止。Cubicciotti[13]对沸水堆蒸汽管 道不锈钢的 SCC 问题进行了研究,证实不锈钢在还 原性环境中,表面生成稳定的FeCr₂O₄尖晶石,SCC 得以缓解;在氧化性环境中,表面的稳定性氧化物为 Fe₂O₃, SCC 问题变得严重。从FeCr₂O₄到Fe₂O₃的稳 定态转变电位,与材料SCC速率出现快速增长的电 位相一致,因此认为,表面氧化膜的变化是影响SCC 的关键因素之一。

Combrade 等[14]研究了 600 合金与 690 合金在 360°C高温高压水环境中生成的氧化膜,两者的成 份类似但氧化物含量有所区别。氧化膜由富Cr的 内层与无Cr的外层所组成,富Cr内层又分成两个子 层,其中,金属基体侧子层为Cr₂O₃或(Cr,Fe)₂O₃,溶 液侧子层为富Cr的尖晶石结构,无Cr外层由无规则 的晶粒构成,其成份主要为(Ni_xFe_{1-x})Fe₂O₄铁素体。 Machet等[15]采用X射线光电子能谱方法,研究了Inconel 600 合金氧化膜的早期生成情况 (0.4~4 min), 氧化膜的内层为Cr₂O₃,外层由Cr(OH)₃以及很少量 的Ni(OH)₂构成; 当腐蚀时间达4~8 min 时,氧化膜 结构的内层为Cr₂O₃,外层为Ni(OH)₂。Sennour等[16] 通过透射电子显微镜研究了690合金在325℃高 温高压水中的腐蚀氧化膜,氧化膜的内层为连续 的Ni_(1-x)Fe_xCr₂O₄尖晶石,一些Cr₂O₃结节物出现在金属 基体与尖晶石之间的界面上;外层则由Ni₍₁₋₂₎Fe₍₂₊₂₎O₄尖 晶石晶粒所构成。

现有的关于高温高压水腐蚀氧化膜的研究方法 主要为非原位的表征技术,在非原位的表征过程中, 样品需要经历降温、空气暴露、表征前制样等一系列 过程,腐蚀氧化膜有可能已经发生了变化,从而造成 了实验结果的不确定性。本文采用原位表面增强型 拉曼光谱技术,研究了模拟压水堆一回路工况条件 下 Inconel 600 合金与 Inconel 690 合金表面生成的氧 化膜,并对实验结果进行了讨论。

2 实验方法

高压釜采用 Grade-II 钛合金材料制成,直径为 102 mm, 高度为82 mm。测试腔体的直径20 mm, 高度60 mm。高压釜采用电加热棒加热,釜内温度 320 ℃,釜内的压力保持在15 MPa左右,模拟压水 堆一回路工况压力条件。高压釜带有透明的宝石观 测窗口,为防止高温条件下窗口破裂,密封釜盖时, 需要尽量减小应力。水溶液中含有 1200 mg/kg H₃BO₃和 2 mg/kg LiOH。溶液中所通的气体为 96% 的 N₂与 4%的 H₂的混合气体。根据 EPRI Chem WORKS™ pH Calculator 的计算结果,320 ℃条件下 水溶液的pH值为7.2。

电化学实验采用 Potentiostats Reference 600 电 化学工作站进行,参比电极为金属铂,表面积1.2 cm², 对电极为金属铂,表面积1.2 cm2。工作电极为测试 样品。

拉曼表征系统的激光器波长为632.8 nm (Spectra-physics Model 127)。从样品出来的散射光被收 集并转换成平行光束,经过一个全息超级切口过滤 器 (HSNF-632.8-2.5), 去除散射光的弹性光谱部 分。光谱仪的衍射光栅精度为1200格/mm。拉曼 散射光由CCD照相仪记录,CCD经液氮冷却、温度 维持在140 K。测量时光谱曝光时间为50 s,光谱仪 的有效带宽为4.2 cm⁻¹。拉曼散射信号较弱,为了增 强拉曼散射信号,在样品表面通过电化学方法淀积 一层金纳米颗粒。电化学溶液为0.5 mmol/L AuCl₃, 参比电极为标准甘汞电极,对电极为铂金,面积 6.25 cm², 电化学淀积设备为EG&G Model 173, 金颗

21

粒的大小控制在50 nm左右,详细的制备方法见参考文献[17,18]。膜的表面镀金后对氧化膜等没有影响。在入射激光时变电磁场的作用下,金纳米颗粒的表面附近会产生激子,当表面激子与入射激光产生耦合时,拉曼光谱强度增大约106倍。

试样取Inconel 600和Inconel 690合金块状材料,经抛光清洗,表面淀积一层金纳米颗粒后载入高压釜。高压釜加热至320℃,加热平均速率为1℃/min,升温过程中样品所加电压为-1.8 V (vs. SHE),以去除样品表面的预氧化物。当温度稳定在320℃时,外加电压-0.9 V,极化样品10 min 后测量拉曼光谱。然后将电压降为-1.8 V,时间10 min,去除样品在极化过程中形成的氧化物后,将电压设为-0.85 V,极化10 min 后测量拉曼光谱。再将电压降为-1.8 V,极化10 min 去除表面氧化物后,将极化电压设为-0.8 V,10 min 后测量拉曼光谱。循环重复上述过程,每次电压增幅为0.05 V,直至电压升为-0.5 V,极化10 min测得拉曼光谱后,完成实验。

所测得的拉曼光谱中均包含1个背景成分,为了能够清晰地反映出氧化膜的拉曼峰特征,背景成分需去除。由于氧化膜的拉曼峰主要位于400~700 cm[¬]范围内,可以采用一条斜线作为去除背景的近似基准线^[19]。采用Origin[™]软件对去除背景后的拉曼光谱进行曲线拟合,获得峰位、峰高、峰宽、积分面积等数据。

3 结果与讨论

3.1 Inconel 600 合金


图 1 是 Inconel 600 样品的表面增强型拉曼光谱 (SERS) 测量结果,极化电位为-0.7 V。光谱中出现的 450 cm⁻¹峰源自高压釜宝石窗口的拉曼散射拉

曼^[20],880 cm⁻¹峰是溶液中硼离子的 A_1 对称拉伸振动模式^[21,22]。拉曼光谱中有 3 个拉曼峰来自于样品表面氧化膜,分别位于 540,610 和 670 cm⁻¹。其中 540 和 610 cm⁻¹拉曼峰源自表面生成的 Cr_2O_3 氧化膜^[23]。670 cm⁻¹拉曼峰对应于表面生成的 $FeCr_2O_4$ 尖晶石产物^[24,25]。

Inconel 600 合金表面 Cr_2O_3 氧化膜的出现与其他研究者采用非原位方法所得出的结果相一致。 Machet 等[15]用 X射线光电子能谱 (XPS) 和扫描隧道显微镜 (STM) 研究了在高温高压水中表面氧化膜的生长行为及其结构特征,证实氧化膜内层为保护性的 Cr_2O_3 薄膜。 Marchetti 等[26]通过透射电子显微镜 (TEM) 在合金/氧化物界面处发现了准均匀分布的 Cr_2O_3 结节物。

表面生成的尖晶石结构同样也被其他研究者所证实。Panter 等 $^{[27]}$ 发现氧化物的外层结构为不连续的 Ni(Cr,Fe) $_2$ O₄ 晶粒。 Kim $^{[28]}$ 检测到 Ni(Fe) Cr $_2$ O₄和 NiFe $_2$ O₄尖晶石的生成。 Marchetti 等 $^{[26]}$ 则通过显微光助电化学技术证实了尖晶石氧化物成份为 Ni $_1$ - $_x$ Fe $_x$ Cr $_2$ O₄。

图 2 是样品极化电位增加到 E=-0.5 V 时测得的 SERS 光谱结果。图中存在的 3 个拉曼峰位于 540、610 和 670 cm⁻¹,分别对应 Cr_2O_3 和 $FeCr_2O_4$ 尖晶石产物。与图 1 相比较可知,当样品极化电位从-0.7 V增加到-0.5 V 时,670 cm⁻¹ 拉曼峰的相对强度得到显著增强,表明腐蚀氧化膜中 $FeCr_2O_4$ 尖晶石与 Cr_2O_3 的相对含量发生了变化。Scott^[10]提出,Inconel 600 在 E=-0.7 V 时存在 SCC,在 E=-0.5 V 时未发现 SCC (pH=7.2; 320 $^{\circ}$ C)。因此,Inconel 600 合金 SCC 敏感性与其腐蚀氧化膜的变化可能存在一定的关联性。







图 1 电位 E=-0.7 V 时 Inconel 600 的拉曼光谱及经过背景去除和光谱拟合后的结果 **Fig.1** SERS for Inconel 600 at E=-0.7 V (a) and after background subtraction and peak fitting (b)

3.2 Inconel 690 合金

图 3a为 Inconel 690合金 SERS 光谱测量结果, 极化电位为-0.7 V。图中出现一个540 cm⁻¹强峰和 一个610 cm⁻¹弱峰。由上述分析可知,540和610 cm⁻¹






图3 电位 E=-0.7和-0.5 V 时 Inconel 690 的拉曼光谱 Fig.3 SERS for Inconel 690 at E=-0.7 V (a) and -0.5 V (b)

700 Raman shift / cm

600

300

400

500

800

峰归因于合金表面生成的Cr₂O₃氧化膜^[23]。拉曼光 谱中没有观察到其它峰的出现,因此,Inconel 690的 腐蚀氧化膜由单一的Cr₂O₃构成。

极化电位增加到-0.5 V 时测得的 SERS 光谱结 果如图3b所示。图中的540 cm⁻¹强峰和一个610 cm⁻¹ 弱峰对应于Cr₂O₃氧化膜。通过与图3a的对比发现, 拉曼峰的峰位、峰宽、峰积分面积等都没有发生明显 变化。说明当极化电位从-0.7 V增加到-0.5 V时,样 品的腐蚀氧化膜没有发生变化。目前,核电站蒸汽发 生器传热管用 Inconel 690 合金尚未发现 SCC 问题, 这可能与其表面生成的稳定的Cr₂O₃氧化膜有关。

3.3 拉曼光谱的定量分析

880 cm⁻¹峰源自溶液中硼离子的对称性拉伸振 动模式,其峰位、峰宽和积分面积均不随样品所加电 压的改变而变化[21,22],因此可将880 cm⁻¹峰作为数据 校正参考标准。将测得的氧化膜拉曼峰的积分面积 除以880 cm⁻¹峰的积分面积,从而得到积分面积比 值,目的是消除不同的拉曼光谱测量过程中的实验 误差。因此,经校准后的峰积分面积比值,不仅可较 为准确地反映所生成的氧化膜的含量,而且使不同 的拉曼测试之间具备了可比性。

图 4 为 Inconel 600 合金拉曼光谱的定量分析结 果。随着电压从-0.9 V增加到-0.5 V,610 cm⁻¹与 880 cm⁻¹峰积分面积比值呈总体上升的趋势,图4a 表明,610 cm⁻¹峰的积分面积变化是非线性的,这种 非线性的变化关系归因于实验过程中样品在高温高 压水中出现的位置移动以及光谱表征面积的变化。

有研究[23]表明, Cr₂O₃和 NiO 在 540 cm⁻¹ 处均存 在拉曼峰[23]: 610 cm⁻¹峰则完全来自 Cr₂O₃[23]。可以用 610 cm⁻¹/540 cm⁻¹峰积分面积之比来揭示 Cr₂O₃和 NiO对 540 cm⁻¹峰的相对贡献大小。如果 610 cm⁻¹/ 540 cm⁻¹比值为零,氧化膜完全由NiO构成,540 cm⁻¹ 峰完全来自NiO。随着610 cm⁻¹/540 cm⁻¹比值的增 加, Cr₂O₃对 540 cm⁻¹峰的贡献增加, NiO 的相对贡 献减弱。图4b所示的是Inconel 600合金610 cm⁻¹/ 540 cm⁻¹比值与所加电位之间的关系,该比值的总体 趋势是基本维持在1.36左右不变,偏差值为0.22。 这表明540 cm⁻¹峰很可能完全来自样品表面生成的 Cr₂O₃薄膜。

图 4c 所示的是 670 cm⁻¹/880 cm⁻¹比值与电位之 间的关系。670 cm⁻¹对应于表面生成的FeCr₂O₄尖晶 石[24,25]。结果显示,从总体趋势上看,随着电位的增 加,样品表面的FeCr₂O₄尖晶石生成量增加。

图5为Inconel 690合金在模拟压水堆一回路水环 境条件下腐蚀氧化膜的拉曼光谱分析结果。610 cm⁻¹/

1000

23

880 cm⁻¹峰积分面积之比与电位的关系如图 5a 所示,可以看出,随着电位的增加,该比值呈非单调性变化,这可能是由于样品位置在不同的时间出现移动所造成的,从总体趋势上看,610 cm⁻¹/880 cm⁻¹比值随着电位的增加而减小。




图 4 Inconel 600 合金 610 cm⁻¹/880 cm⁻¹, 610 cm⁻¹/540 cm⁻¹和 670 cm⁻¹/880 cm⁻¹积分面积比值与所加电位的关系

Fig.4 Integrated area ratio of 610 cm $^{-1}$ /880 cm $^{-1}$ (a) 610 cm $^{-1}$ /540 cm $^{-1}$ (b) and 670 cm $^{-1}$ /880 cm $^{-1}$ (c) for Inconel 600 as a function of applied potential

一般情况而言,随着电位的增加,氧化膜变厚, $610 \, \mathrm{cm}^{-1}$ 峰应该增强。这与拉曼光谱实际测量结果似乎是不一致的。一种可能的解释是:电位的增加会使氧化膜发生脱氢反应,较大的正电位将驱使氢离子离开氧化膜。处于低电位时,表面氧化膜成份为CrOOH;高电位时,CrOOH转变成Cr₂O₃。CrOOH与Cr₂O₃具有相似的结构,能够产生相似的拉曼光谱,如果Cr₂O₃的拉曼散射截面比CrOOH的小,那么当电位增加、CrOOH转变成Cr₂O₃的时候,拉曼光谱的强度就会减弱。由于目前尚未清楚它们的拉曼散射截面是否不同,本工作给出的解释还处于没有经过检验的假设阶段。

图 5b 表明 610 cm $^{-1}$ /540 cm $^{-1}$ 比值与电位之间没有明显的依赖关系,峰积分面积之比的总体趋势是维持在 1.8 左右不变,偏差值为 0.2。因此,Inconel 690 合金拉曼光谱的 540 cm $^{-1}$ 峰很可能完全来自于 Cr_2O_3 ,腐蚀氧化膜中不含 NiO 成份。与 Inconel 600




图 5 Inconel 690 合金 610 cm⁻¹/880 cm⁻¹和 610 cm⁻¹/540 cm⁻¹积分面积比值与所加电位的关系

Fig.5 Integrated area ratio of 610 cm⁻¹/880 cm⁻¹ (a) and 610 cm⁻¹/540 cm⁻¹ (b) for Inconel 690 as a function of applied potential





- (1) Inconel 600 合金拉曼光谱存在 3 个峰, 其中 540 和 610 cm⁻¹峰来自 Cr₂O₃氧化膜, 670 cm⁻¹峰来自 FeCr₂O₄尖晶石产物。
- (2) 当样品电位从 $-0.7\,\mathrm{V}$ 增加到 $-0.5\,\mathrm{V}$ 时, $670\,\mathrm{cm}^{-1}$ 峰的相对强度显著增强,说明腐蚀氧化膜中 $\mathrm{FeCr_2O_4}$ 尖晶石与 $\mathrm{Cr_2O_4}$ 的相对含量发生了变化。
- (3) Inconel 600 合金在 E=-0.7 V 和 E=-0.5 V 时具有不同的 SCC 敏感性,这与其腐蚀氧化膜的变化可能存在一定的关联。
- (4) Inconel 690 合金的腐蚀氧化膜成份为 Cr₂O₃, 当电位从-0.7 V增加到-0.5 V时,氧化膜没有发生变化。Inconel 690 合金尚未发现 SCC 问题,这可能与其表面生成的稳定的氧化膜有关。

参考文献

- [1] Sunil K B, Balla S P, Vivekanand K, et al. Methods for making alloy 600 resistant to sensitization and intergranular corrosion [J]. Corros. Sci., 2013, 70: 55
- [2] Ashour E A, Schneider F, Mummert K, et al. Stress corrosion cracking of Inconel 600 in aqueous solutions at elevated temperature Part II: Effects of chloride and sulphate ions on the electrochemical behaviour of Inconel 600 [J]. Mater. Corros., 1997, 48(7): 409
- [3] Xiao J, Prud'homme N, Li N, et al. Influence of humidity on high temperature oxidation of Inconel 600 alloy: Oxide layers and residual stress study [J]. Appl. Surf. Sci., 2013, 284: 446
- [4] Kulka M, Dziarski P, Makuch N, et al. Microstructure and properties of laser-borided Inconel 600-alloy [J]. Appl. Surf. Sci., 2013, 284: 757
- [5] Hwang S S, Kim H P. SCC analysis of alloy 600 tubes from a retired steam generator [J]. J. Nucl. Mater., 2013, 440(1-3): 129
- [6] Dutta R S, Tewari R, De P K. Effects of heat-treatment on the extent of chromium depletion and caustic corrosion resistance of Alloy 690 [J]. Corros. Sci., 2007, 49(2): 303
- [7] Li X H, Wang J Q, Han E H, et al. Corrosion behavior for Alloy 690 and Alloy 800 tubes in simulated primary water [J]. Corros. Sci., 2013, 67: 169
- [8] Tan J B, Wu X Q, Han E H, et al. Role of TiN inclusion on corrosion fatigue behavior of Alloy 690 steam generator tubes in borated and lithiated high temperature water [J]. Corros. Sci., 2014, 88: 349
- [9] Hur D H, Lee D H. Effect of solid solution carbon on stress corrosion cracking of Alloy 600 in a primary water at 360 °C [J]. Mater. Sci. Eng., 2014, A603: 129
- [10] Scott P M. An overview of internal oxidation as a possible explanation of intergranular stress corrosion cracking of alloy 600 in PWRs [A]. Ninth International Symposium on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems—Water Reactors [C]. Newport Beach: TMS, 1999, 3
- [11] Young B A, Gao X S, Srivatsan T S, et al. The response of alloy 690 tubing in a pressurized water reactor environment [J]. Mater. Design, 2007, 28(2): 373

- [12] Flis J. Role of oxide films in stress corrosion cracking of mild steel in nitrate solutions [J]. Corros. Sci., 1975, 15(6-12): 553
- [13] Cubicciotti D. Equilibrium chemistry of nitrogen and potential-pH diagrams for the Fe-Cr-H₂O system in bwr water [J]. J. Nucl. Mater., 1989, 167: 241
- [14] Combrade P, Scott P M, Foucault M, et al. Oxidation of Ni base alloys in PWR water: oxide layers and associated damage to the base metal [A]. Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power System-Water Reactors [C]. Slat Late City: TMS, 2005, 883
- [15] Machet A, Galtayries A, Zanna S, et al. XPS and STM study of the growth and structure of passive films in high temperature water on a nickel-base alloy [J]. Electrochim. Acta, 2004, 49(22/23): 3957
- [16] Sennour M, Marchetti L, Martin F, et al. A detailed TEM and SEM study of Ni-base alloys oxide scales formed in primary conditions of pressurized water reactor [J]. J. Nucl. Mater., 2010, 402(2/3): 147
- [17] Kumai C S, Devine T M. Influence of oxygen concentration of 288 °C water and alloy composition on the films formed on Fe-Ni-Cr alloys [J]. Corrosion, 2007, 63(12): 1101
- [18] Kumai C S, Devine T M. Oxidation of iron in 288 $^{\circ}$ C, oxygen-containing water [J]. Corrosion, 2005, 61(3): 201
- [19] Nakamura K, Era S, Ozaki Y, et al. Conformational changes in seventeen cystine disulfide bridges of bovine serum albumin proved by Raman spectroscopy [J]. FEBS Lett., 1997, 417(3): 375
- [20] Kadleikova M, Breza J, Vesely M, et al. Raman spectra of synthetic sapphire [J]. Microelectr. J., 2001, 32(12): 955
- [21] Wang F, Harrington S, Devine T M. *In situ* investigation of the passive films formed on chromium in aqueous (pH=8.4) borate buffer and aqueous chloride solutions [J]. Electrochem. Soc. Trans., 2007, 3(31): 39
- [22] Oblonsky L J, Devine T M. A surface enhanced Raman spectroscopic study of the passive films formed in borate buffer on iron, nickel, chromium and stainless steel [J]. Corros. Sci., 1995, 37(1): 17
- [23] Wang F, Devine T M. In-situ surface enhanced Raman spectroscopy investigation of surface film formed on nickel and chromium in high-temperature and high-pressure water [J]. Atomic Energy Sci. Technol., 2013, 47(Suppl.): 7
- [24] Farrow R L, Benner R E, Nagelberg A S, et al. Characterization of surface oxides by Raman spectroscopy [J]. Thin Solid Films, 1980, 73(2): 353
- [25] Chen M, Shu J F, Xie X D, et al. Natural CaTi₂O₄-structured Fe-Cr₂O₄ polymorph in the Suizhou meteorite and its significance in mantle mineralogy [J]. Geochim. Cosmochim. Acta, 2003, 67(20): 3937
- [26] Marchetti L, Perrin S, Wouters Y, et al. Photoelectrochemical study of nickel base alloys oxide films formed at high temperature and high pressure water [J]. Electrochim. Acta, 2010, 55(19): 5384
- [27] Panter J, Viguier B, Cloue J M, et al. Influence of oxide films on primary water stress corrosion cracking initiation of alloy 600 [J]. J. Nucl. Mater., 2006, 348(1/2): 213
- [28] Kim J H, Hwang S. In-situ raman spectroscopic study of oxide films on alloy 600 in simulated PWR water [A]. Eleventh International Conference on Environmental Degradation of Materials in Nuclear Power Systems-Water Reactors [C]. Stevenson: ANS, 2003, 51

